

ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆ

ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಶಿರಸಿ

ಹಾಜರಿದ್ದವರು,

1) ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ),
ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು.

2) ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಬಿ. ಹೆಗಡೆ, ಉಪಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ
ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು.

3) ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಫ್. ಈರೇಶ, ಸದಸ್ಯರು. ಸಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಎಫ್
ಸದಸ್ಯರು,

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 27 ದಿನಾಂಕ: 24.02.2020.

1. ಮೆ|| ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯಮ್,

Sy: 157/1-ಬಿ,

ಕೆರವಾಡ ಗ್ರಾಮ,

ಪೋ|| ಹವಗಿ,

ತಾ|| ಹಳಿಯಾಳ

..... ದೂರುದಾರರು.

ವಿರುದ್ಧ,

2. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಹಳಿಯಾಳ.

..... ಪ್ರತಿವಾದಿ.

1. ಮೆ|| ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯಮ್, ಕೆರವಾಡ ಗ್ರಾಮ, ಸಾ|| ಹವಗಿ, ತಾ|| ಹಳಿಯಾಳ ಇವರು ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: HLYHT-1 ಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಆರ್. ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 21.07.2015 ರಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಥಾವರದ ಚಲನೆಯೂ - 1.95% ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂಬಲ್ಲಿನ/ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 186141.00 ವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ತದನಂತರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಆರ್. ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 14.03.2016 ರಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಪಕದ ಸಿಟಿ/ ಪಿಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚಲನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೆರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಳಿಯಾಳ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಸಿಟಿ/ ಪಿಟಿಯನ್ನು

ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಆರ್. ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ ಇವರು ಹಳೆಯ ಮೀಟರವನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದೂ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ನಿಧಾನ ಗತಿಯ ಚಲನೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 31.05.2017 ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಥಾವರವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಯಾವುದೇ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚಲನೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ-ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾಗೂ ಮಾಪನದ ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲನೆಯಾಗಿ ಮೀಟರ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಹಿಂಬಿಲ್ಲಿನ/ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಹಳಿಯಾಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ದಾಂಡೇಲಿ ರವರಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಹಳಿಯಾಳ ರವರು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಾಇಂ(ವಿ)/ ಸಲೆಅ/ಹಿಸ/ಹೆಚ್.ಟಿ/2019-20/2830, ದಿನಾಂಕ: 26.11.2019 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಎಸ್.ಎಸ್. ಎಲ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರು ಮಾಪನದ ನಿಖರತೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಇಇ/ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್/ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎಲ್/ 2018-19/ ಎಫ್- 9/ಟಿ.ಎಸ್. ನಂಬರ್ 2273/315, ದಿನಾಂಕ: 28.06.2018 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಇ-ಪರೀಕ್ಷಾ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದ್ರಿ ಮಾಪನವನ್ನು ಎಲ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಇವರಿಂದ ಮಾಪನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿರ್ಮಿತ (Computer Generated Report) ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದರಿಂದ, ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವು ನಿಖರವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 186141.00 ವನ್ನು ಬಡ್ತಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

2. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಹಳಿಯಾಳ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರವರು ದಿನಾಂಕ: 16.03.2020 ರಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಹೆಚ್. ಟಿ. ಎಮ್. ಆರ್. ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ ರವರ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 584-87, ದಿನಾಂಕ: 03.01.2015 ರನ್ವಯ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: HLYHT-1 ಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಂ.ಆರ್., ಶಿರಸಿ ರವರು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವು -1.515% ದೋಷ ಇರುವ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ವರದಿ ಅನುಸಾರ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಿಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ (ಅಗಸ್ಟ್-2014 ರಿಂದ ಜನವರಿ-2015 ರ ವರೆಗೆ) 9506 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ರೂ. 57,435/- ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ-2015 ನೇ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಾಕರಣೆ ಶುಲ್ಕ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತದನಂತರ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ (ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಆರ್. ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 205-08, ದಿನಾಂಕ: 21.07.2015 ರನ್ವಯ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: HLYHT-1 ಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಂ.ಆರ್., ಶಿರಸಿ ರವರು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವು - 1.95% ದೋಷ ಇರುವ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರನ್ವಯ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಪಕದ ದೋಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.197308/- ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದರನ್ವಯ ಗ್ರಾಹಕರೂ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಂತರ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಆರ್. ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 889-92, ದಿನಾಂಕ: 14.03.2016 ರನ್ವಯ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: HLYHT-1 ಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಂ.ಆರ್., ಶಿರಸಿ ರವರು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸ್ಥಾವರದ ಮಾಪಕವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಬಾಕಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಮೆ|| ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯಮ್‌ಸ್, ಕೆರೆವಾಡ ಗ್ರಾಮ, ಸಾ|| ಹವಗಿ, ತಾ|| ಹಳಿಯಾಳ ರವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 11.04.2016 ರನ್ವಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ. ಎಮ್.ಆರ್. ಉಪವಿಭಾಗ, ಶಿರಸಿ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 889-92, ದಿನಾಂಕ: 14.03.2016 ರಲ್ಲಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಪಕ ಸರಿಯಾಗಿ

ಇದ್ದುದರ ಕುರಿತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ರವರು ನೀಡಿದ ವರದಿಯಂತೆ ಮಾಪಕ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಿಸಿರುವ ದಂಡದನ್ವಯ ಪಾವತಿಸಿದ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿಸಲು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೆ|| ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯಮ್, ಕೆರೆವಾಡ ಗ್ರಾಮ, ಸಾ|| ಹವಗಿ, ತಾ|| ಹಳಿಯಾಳ ರವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 11.04.2016 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನವಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ(ವಿ), ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಶಿರಸಿ ರವರಿಗೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಹಳಿಯಾಳ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆಅ/ಹಿಸ/241, ದಿನಾಂಕ: 27.04.2016 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಶಿರಸಿ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 2471, ದಿನಾಂಕ: 11.05.2016. ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಶಿರಸಿ ರವರು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ. ಹಳಿಯಾಳ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)/ಸಲೆಅ/ಹಿಸ/1657, ದಿನಾಂಕ: 11.07.2016 ರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಶ್ಯಕ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ತದನಂತರ, ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: HLYHT-1 ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬೇಡಿಕೆ 250 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ದಿಂದ 380 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ವಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ Pre-Comissioning Test ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಂ.ಆರ್., ಶಿರಸಿ ರವರು ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ 250 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 2 ಸಿ.ಟಿ/ ಪಿ.ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಬಿಕಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ 380 ಕೆ.ವಿ.ಎ. ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ 3 ಸಿ.ಟಿ/ಪಿ.ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಬಿಕಲ್ ಮತ್ತು 3 ವಾಯರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ ಮಾಪಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 31.05.2017 ರಂದು ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3066-69, ದಿನಾಂಕ: 31.05.2017 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ವರದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಪಕ ದೋಷಪೂರಿತ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ

ಮಾಪಕ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ವರದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಳಚಿದ ಮಾಪಕವನ್ನು (ಮಾಪಕದ ತಯಾರಿಕೆ : ಎಲ್&ಟಿ, ವರ್ಗ 0.5 ಅಕ್ಯೂರೆಸಿ, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 05371085) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಲು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)/ ಸಲೆಅ/ ಹಿಸ/ 2016-17/ 485, ದಿನಾಂಕ: 13.06.2018 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ(ವಿ), ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ದಾಂಡೇಲಿ ರವರಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

ಅದರಂತೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ(ವಿ), ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್. ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಾಇಂ(ವಿ)/ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್/ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ 18-19/ 313-14, ದಿನಾಂಕ: 28.06.2018 ರನ್ವಯ ಮೀಟರ್ ಎಕ್ಯೂರೆಸಿ ಟೇಸ್ಟ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂ. ಸಕಾಇಂ(ವಿ)/ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್/ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ 18-19/ ಎಫ್-9/ ಟಿ.ಎಸ್. ನಂ-2273/ 315 ದಿನಾಂಕ: 28.06.2018 ನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯು ಹಳಿಯಾಳ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 26.11.2019 ರಂದು ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಪಕವು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)/ ಸಲೆಅ/ ಹಿಸ/ 2019-20/ 2830, ದಿನಾಂಕ: 26.11.2019 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಮೀಟರ್ ಎಕ್ಯೂರೆಸಿ ಟೇಸ್ಟ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ Computer Generated Meter Accuracy test report ಯನ್ನು L&T test lab ನಿಂದ ಪೂರೈಸಲು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಆವಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 980, ದಿನಾಂಕ: 29.11.2019 ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಂತೆ, ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ(ವಿ), ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ದಾಂಡೇಲಿ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಕಾ.ಇಂ(ವಿ)/ ಸಲೆಅ/ ಹಿಸ/ 2019-20/ 2915-16, ದಿನಾಂಕ: 24.02.2020 ರಲ್ಲಿ ಮಾಪಕದ Computer Generated Meter Accuracy test report ನ್ನು L&T test lab ನಿಂದ ಪೂರೈಸಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನವಿಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಂದೇ ಮಾಪಕಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಮಾಪಕ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಅನುಮಾನಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ Computer Generated Meter Accuracy test report ನ್ನು L&T test lab ನಿಂದ ಪೂರೈಸಲು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ-ಎಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

3. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂದಿನ ಶ್ರೀ ವಿ. ಆರ್. ಭಟ್ಟ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಆರ್., ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಶಿರಸಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 16.03.2020 ರಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಆದ ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 23.08.2012 ರಿಂದ 07.01.2019 ರ ವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಹಳಿಯಾಳ ಉಪವಿಭಾಗದ ಮೆ|| ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯಮ್, ರವರ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: HLYHT-01 ರೇಟಿಂಗ್‌ನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 29.04.2013, 29.03.2014, 03.01.2015, 21.07.2015, 14.03.2016, 17.09.2016, 07.03.2017, 31.05.2017, 04.09.2017, 27.03.2018, 05.05.2018 ಹಾಗೂ 13.11.2018 ರಂದು (ಒಟ್ಟು 12 ಬಾರಿ) ನಿಯತಕಾಲಿಕ / ಪೂರ್ವಭಾವಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: HLYHT-01 ಕ್ಕೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 03.01.2015 ರಂದು ಎನಲಾಜಿಕ್ ಕೇಲಿಬ್ರೇಟರ್ (ತಯಾರಿಕೆ ಎಂ.ಟಿ.ಇ ಕ್ರ.ಸಂ: 27120) ರ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾನುವಲ್ (Manual) ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ಮಾಪಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಪಕವು (ತಯಾರಿಕೆ ಎಲ್ & ಟಿ, ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 05371085 RS 232,0.5 ಅಕ್ಯೂರೆಸಿ) -1.515% ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ರೇಟಿಂಗ್ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 21.07.2015 ರಂದು ಪುನಃ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಪಕವು -1.952% ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಹಳಿಯಾಳ ರವರು ರೂ. 1,86,141.00 ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಶಿರಸಿ ಹೆಚ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಮ್.ಆರ್.ಟಿ ವಿಭಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 02.12.2015 ರಂದು ಹೆಚ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಯೇ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 02.12.2015 ರ ನಂತರ ಶಿರಸಿ ಹೆಚ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್, ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್.ಟಿ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 14.03.2016 ಮೆ|| ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯಮ್ಸ್, ಹಳಿಯಾಳ ರವರ ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: HLYHT-01 ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಪಕವು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು -0.232% ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಾಪಕದ ನಿಖರತೆ Within Permissible limit ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ (ಪಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬಟನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒತ್ತುವುದು) ಮಾಡಿದ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಿಂತ ಸದರಿ ದಿನದಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ರೇಟಿಂಗ್ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನಗೊಂಡು -0.232% ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 31.05.2017 ರಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾರವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ದಾಂಡೇಲಿ ರವರ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪೂರ್ವಬಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (Pre-Commision Test) ರೇಟಿಂಗ್‌ನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಪಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ -0.104% ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ರೇಟಿಂಗ್ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 03.01.2015 ಹಾಗೂ 21.07.2015 ರಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಮಾಪಕ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೆನ್ಯುವಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಡುವಾಗ ಪಲ್ಸ್ ಬಟನ್‌ನ್ನು ಒತ್ತುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಪಕದ ಎಕ್ಸ್ಯೂರೆಸಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಳಸಿ ದಿನಾಂಕ: 14.03.2016 ಹಾಗೂ 31.05.2017 ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಪಕವು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು (Accuracy) ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಪಕದ ನಿಖರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು (Accuracy) ಉಪಕರಣದ ಲೋಪ (Equipment Error) ಹೊರತು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದಿಂದ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮಾಪನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೆಚ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರುವ ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯಚ್ಯುತಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾನ್ಯರ ಅವಗಾಹನೆ ಈ ಮೂಲಕ ತರಬಯಸುತ್ತೇನೆ.- ಎಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

4. ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಕೆಳ ಸಹಿದಾರರು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀ ವಿ. ಆರ್. ಭಟ್ಟ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಆರ್., ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಶಿರಸಿ ರವರು ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: HLYHT-01 ಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 16.03.2020 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನುಸಾರ-ನಿಯತಕಾಲಿಕ/ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್.ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರುವ ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದಲೂ ಸಹ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ-ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೇಟಿಂಗ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಎಮ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಶಿರಸಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ ಉಲೆನಿ/ ಹಿಸ-2/ ಕ-ಸಿಜಿಆರ್‌ಎಫ್/ 2020-21/ 91, ದಿನಾಂಕ: 09.04.2020 ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಎಮ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರು ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: HLYHT-01 ಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ, ಮಾಪನಾಂಕ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ ಎಂ.ಆರ್.ಟಿ/ ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ ಸಕಾನಿಇಂ(ಕ)/ 2019-20/ಕ-14/(A)/45-48, ದಿನಾಂಕ: 15.04.2020 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1. ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಲ್ಸ್ ಬಟನ್‌ನ್ನು ಒತ್ತುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಪಕದ ಅಕ್ಯೂರೆಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

2. ಮಾಪನಾಂಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಂಪ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಾಪಕದ ಅಕ್ಕೂರೆಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
3. ಟಿ.ಟಿ.ಬಿ ಯಿಂದ ಮಾಪಕದ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಸ್ಕ್ರೂ ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾಪಕದ ಅಕ್ಕೂರೆಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಜೋಡಣೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾಪಕದ ನಿಖರವಾದ ಅಕ್ಕೂರೆಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ-ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ ವಿ. ಆರ್. ಭಟ್ಟ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಹೆಚ್.ಟಿ.ಎಮ್.ಆರ್., ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಶಿರಸಿ ರವರು- ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: HLYHT-01 ಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಿದ ಮಾಪಕದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು (Accuracy) ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ), ಎಮ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರು- ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾಪಕದ ನಿಖರವಾದ ಅಕ್ಕೂರೆಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ-ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಆಧಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ-ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಶಿರಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕುರಿತು ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ), ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಹೆಸ್ಕಾಂ/ ಪ್ರ.ವ್ಯ(ತಾ)/ ಇಇ(ನಿ.ವ್ಯ)/ ಲೆ/ 19-20/ ಸಿ.ವಾಯ್.ಎಸ್-3098, ದಿನಾಂಕ: 22.10.2019 ರನ್ವಯ ದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದೇಶಸಂಖ್ಯೆ:ಶಿ/ಗ್ರಾಕುಂಕೊನಿವೇ/ಪ್ರ.ಸಂ:27/2020-21/ಸಿವೈಎಸ್-44

ದಿನಾಂಕ:

15 MAY 2020

ಆದೇಶ

1. ಸ್ಥಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ: HLYHT-01 ಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹಿಂಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,86,141.00 (ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರಾ ನಾಲ್ಕತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ) ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ (Without Interest) ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮರು ಪಾವತಿಸುವುದು.
2. ಹಿಂಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,86,141.00 ವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದು.


ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಫ್.ಈರೇಶ,
ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾ.ಕು.ಕೊ.ನಿ.ವೇ,
ಶಿರಸಿ ವೃತ್ತ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಶಿರಸಿ.


ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ. ಹೆಗಡೆ,
ಉಪ-ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ,
ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾ.ಕು.ಕೊ.ನಿ.ವೇ,
ಶಿರಸಿ ವೃತ್ತ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಶಿರಸಿ.


ಶ್ರೀ ಟಿ.ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ,
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್(ವಿ),
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾ.ಕು.ಕೊ.ನಿ.ವೇ,
ಶಿರಸಿ ವೃತ್ತ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಶಿರಸಿ.

1. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗ, 16ಸಿ-1, ವಿಲ್ಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ ನಗರ(ಜೈನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ), ಬೆಂಗಳೂರು-560052 ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಪಾಲರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಕೋರಿದೆ.
2. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
4. ಪ್ರತಿ ಅಭಿನಂದನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಆ ಮತ್ತು ಮಾಸಂಅ), ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
5. ಪ್ರತಿ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ ನಿರ್ದೇಶಕರ(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಳು, ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾನ್ಯರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರಲು ಕೋರಿದೆ.
6. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಆರ್.ಎ. ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ, ಹು.ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ, ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
7. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಎಮ್.ಟಿ. ವಿಭಾಗ, ವಿದ್ಯುತ್ ನಗರ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
8. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ದಾಂಡೇಲಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
9. ಪ್ರತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಹೆಚ್. ಟಿ. ಎಮ್. ಆರ್. ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಶಿರಸಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
10. ಪ್ರತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನಾ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹೆಸ್ಕಾಂ., ಹಳಿಯಾಳ ರವರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
11. ಪ್ರತಿ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಫ್.ಈರೇಶ, ಸದಸ್ಯರು. ಸಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು, ಸಾ|| ಕಂತ್ರಾಜಿ, ಪೋ||ಗುಡ್ಡಾಪುರ, ತಾ: ಶಿರಸಿ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
12. ಪ್ರತಿ ಮೆ|| ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯಮ್, Sy: 157/1-ಬಿ, ಕೆರವಾಡ ಗ್ರಾಮ, ಪೋ|| ಹವಗಿ, ತಾ|| ಹಳಿಯಾಳ ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
13. ಕಛೇರಿ ಕಡತ/ಮಹಾ ಕಡತ.